



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PALERMO

Palermo, li .....

Via A. Scarlatti, 16 - 90134 Palermo  
☎091.6059111  
✉ comando.palermo@vigilfuoco.it  
✉ com.palermo@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Polizia Giudiziaria

Prot. n. 19019 ..... Allegati **13 GIU 2023**

fascicolo pos. ....

### VERBALE DI VERIFICA

Il sottoscritto D.S. Gulino Fabio, Ufficiale di PG in servizio presso il Comando VV.F. indicato in epigrafe, in data 23.05.2023 alle ore 10:30 circa presso la casa di riposo "Salvatore Genchi Collotti" sita in via Pintorno, n.1 nel Comune di Cefalù, ha provveduto a verificare l'adempimento alle prescrizioni di cui alla nota (mod. 3/PG) prot. 30285 del 22/09/2022.

Dalla verifica effettuata è emerso quanto segue:


n.	Prescrizione	Note
1	Formazione addetti antincendio	Tutto il personale è stato formato. <b>Prescrizione ottemperata</b>
2	Redazione piano di emergenza ed evacuazione	<b>Prescrizione ottemperata</b>
3	Aggiornamento Documento Valutazione del Rischio.	<b>Prescrizione ottemperata.</b>
4	Attuazione cronoprogramma per il raggiungimento del livello di rischio prestabilito.	Nel programma di miglioramento è stata prevista l'installazione delle porte REI sui vani scala e l'incremento del numero degli addetti antincendio. Alla data del sopralluogo è stata constatata l'avvenuta formazione degli addetti antincendio e l'installazione delle porte antincendio. <b>Prescrizione ottemperata.</b>

ef.

5	Installazione maniglioni antipanico	Su tutte le porte di uscite dai piani facenti parte dei percorsi di esodo sono stati installati i maniglioni antipanico. <b>Prescrizione ottemperata.</b>
6	Presentazione SCIA Centrale Termica	<b>Prescrizione ottemperata.</b>

il Verbalizzante

D.S. Fabio Gulino - U.P.G.



13 01 U 2023

VERBALE DI VERIFICA

Il sottoscritto D.S. Fabio Gulino, Ufficio di P.C. in servizio presso il Comando V.P. di ...  
 in data 23/01/2023 alle ore 10:30 circa presso la casa di via ...  
 alla presenza di ...  
 Dalla verifica effettuata è venuto quanto segue:

Punto	Prescrizione	S
Tutti i percorsi di esodo sono dotati di maniglioni antipanico.	Formazione della SCIA antipanico.	1
Prescrizione ottemperata.	Realizzazione piano di emergenza ed evacuazione.	2
Prescrizione ottemperata.	Formazione della SCIA.	3
L'installazione di maniglioni antipanico è stata verificata e risultata conforme alle norme vigenti. Alla data della verifica è stata constatata l'assenza di maniglioni antipanico in alcuni punti. L'installazione delle porte antipanico è stata verificata e risultata conforme alle norme vigenti.	Attuazione dell'installazione per il miglioramento del livello di sicurezza.	4

10